

Do Wykonawców

Wrocław, 13.09.2016r.

CUI-DOAZ.332.14.2016

CUI/ZP/C/14/2016/...../16

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem – rozbudowa sieci aktywnej w ramach umowy ramowej”

Działając na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu z dnia. 14.09.2015 w związku z art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 12.09.2016r.

Pytanie nr 49:

W przełącznikach:

Przełącznik typ 99	3560CX-8TC-S	8 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet, IP Services
Przełącznik typ 100	3560CX-12TC-S	12 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet, IP Services
Przełącznik typ 101	3560CX-8PC-S	8 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet, IP Services, 8 PoE+ 240W
Przełącznik typ 102	3560CX-12PC-S	12 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet, IP Services, 12 PoE+ 240W
Przełącznik typ 103	3560CX-12PD-S	12 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet, IP Services, 12 PoE+ 240W
Przełącznik typ 104	C3560CX-8PT-S	8 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet, IP Services, 8 PoE+ Up to 146W
Przełącznik typ 105	C3560CX-8XPD-S	6 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet plus 2 Multigigabit Ethernet 100/2500/5000/10000, IP Services, 8 PoE+ 240W
Przełącznik typ 106	2960CX-8PC-L	8xGEthernet,8 PoE+ 124W,2x1G copper + 2x1G SFP, LAN Base

Nie ma standardowo dołączonego przez producenta systemu montażowego do szafy Rack. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w ramach realizacji wymogów z : III Opis potrzeb i wymagań zamawiającego pkt. 13 oczekuje dostarczenia tych przełączników z oryginalnym systemem do montażu w szafie rack Cisco czy z jakimkolwiek systemem pozwalającym na taki montaż?

Odpowiedź na pyt. nr 49:

Przełączniki mają być dostarczone z oryginalnym systemem montażowym producenta sprzętu dedykowanym do danego modelu urządzenia.

Pytanie nr 50:

Bardzo proszę o ponowną weryfikację przez Państwa całego pliku Załącznik 1.1. po udzielonych przez Państwa odpowiedziach, ponieważ nadal pozostały niezmienione pozycje, które w odpowiedziach są wskazane jako zmienione.

Przykład:

„Pytanie nr 43: W załączniku do ogłoszenia nr 1.1 – Zestawienie oferowanego sprzętu jest pozycja: Licencja do systemu Cisco ISE 2.x typu Advanced 100 L-ISE-ADV3Y-100= Opisują one stare licencje prawidłowe nowe numery katalogowe to: L-ISE-ADV-S-100= ISE-ADV-3YR-100 Strona 13/13 Prosimy o uwzględnienie zmiany
Odpowiedź na pyt. nr 43: Pozycję „Licencja do systemu Cisco ISE 2.x typu Advanced 100” skorygowano zgodnie z przesłanym zapytaniem.”

Zamawiający pisze, że skorygował, a nie skorygował.

Odpowiedź na pyt. nr 50:

Zamawiający skorygował załącznik do ogłoszenia.
Licencja ISE-ADV-3YR-100 jest prawidłową aktualnie funkcjonującą licencją Cisco dla rozwiązania ISE.

Przypominamy, że skorygowany załącznik nr 1.1 nazywa się: Załącznik nr 1.1 do Ogłoszenia- po zmianach w dniu 12.09.16

Tymoteusz Przybylski
Z-ca Dyrektora
Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

Sprawę prowadzi:
Anna Worsztynowicz
Sporadziła:
Anna Worsztynowicz